

# 关于机床附件、易损件和备件的说明

## 1. 术语

### 1.1 附件

供用户安装、调整和使用产品所必须的专用工具和检测仪表，或用于扩大机床的加工性能和使用范围的附属装置。

### 1.2 易损件

产品在正常使用（运转）过程中容易损坏和在规定时间必须更换的零、部件。

### 1.3 备件

为保证产品的使用和维修，供给用户的易损件和其他件。

## 2. 加工中心配备情况

### 2.1 随机附件

- 机床垫铁；
- 地脚螺栓；
- 螺母；
- 垫圈；
- 拉钉；
- 专用调整工具。

### 2.2 特殊附件（用户根据需要选用另行计价）

- 机床全防护；
- 主轴刀具内冷系统；
- 光栅全闭环系统；
- 第四（或五）轴旋转工作台；
- 大流量冲洗；
- 工件清洗枪；
- 清洁气枪；
- 刀具测量系统；
- 工件测头系统；
- 三色信号灯；
- 安装各种切削刀具用刀柄；
- ZF 齿轮箱；
- .....

### 2.3 易损件

#### 2.3.1 易损件（机械部分）

锁条、分水器、刀柄拉钉、拉杆、手柄、喷嘴、管接头、螺母、垫、皮带、套筒滚子链条、碟形弹簧、O形橡胶密封圈.....

#### 2.3.2 易损件（电气部分）

行程限位开关、小型三相灭弧器、小型中间继电器、小型中间继电器插座、整流桥、带灯按钮、交流接触器、线圈阻容抑制器、电动机保护开关、硅二极管、

小型断路器、断路器、双管荧光灯、开关电源.....

### 3. 普通铣床配备情况

#### 3.1 随机附件

- 地脚螺栓；
- 螺母；
- 垫圈；
- 拉杆；
- 平铣长（或短）刀杆；
- 端铣刀杆；
- 摆把；
- 皮带；
- 链带；
- 专用调整工具。

#### 3.2 特殊附件（用户根据需要选用另行计价）

- 平口钳；
- 万能分度头；
- 回转工作台；
- 万能镗头；
- 中间套；
- 弹簧夹套；
- 铣夹头；
- 垂直铣头；
- 插头；
- 工作台简易防护；
- 无扁尾莫氏锥孔刀柄；
- .....

#### 3.3 易损件

##### 3.3.1 易损件（机械部分）

刀杆支架轴承、结合子体、发兰套筒、套、螺母、镶条、支撑套.....

##### 3.3.2 易损件（电气部分）

按钮、紧急停止按钮、工作灯、旋钮、信号灯、保险芯、行程开关.....

### 4. 其他产品

根据具体情况参考执行。

### 5. 特别提示

如合同或协议中有其他特殊要求，应按合同或协议执行。