

LED 电子显示屏制作方法

手把手教你组装 LED 条屏幕

1. LED 条屏概述

LED 屏幕，作为新的媒体，运动的发光图文，更容易吸引人的注意力，信息量大，随时更新，有着非常好的广告和告示效果。LED 屏比霓虹灯更加简单，容易安装和使用，效果变化更多，可以随时更新内容，是很好的户内外发视觉媒体。LED 屏幕属于高科技电子产品，价格比较高，以前集中在政府和单位中使用。技术不断进步，价格不断降低，组装和维护更加简单。小型的 LED 条屏，因为价格便宜，安装和使用简单，慢慢被大众接受，逐步走进大小店铺，应用更加大众化，逐步开始普及。

2. 条屏应用：

2.1. 广告应用——新媒体，新效果，新业务

LED 条屏幕作为新的媒体，也是新型的装饰材料，可以嵌入到很多室内装饰当中，使装饰更加富有动感，不断更新的字幕，可以作为新告示板，宣传优惠和促销信息等。极大地提高了室内装饰的档次，有着良好的视觉效果。由于 LED 条屏幕的安装和使用有一定的技术含量，制约了在广告行业的发展。掌握 LED 技术，可以提高室内装饰的技术含量，扩展业务。



2.2. 系统集成--2 次开发

LED 条屏幕，由于控制简单，嵌入到各类面向大众的设备。字体大，富有动感，信息量大，适合远距离观看，及时向大众播报最新消息，吸引大众注意。广泛应用于排队系统，报站系统，饮水机等。LED 条屏控制卡，功能简单稳定，可以很方便地嵌入到系统里面，为开发者省去了开发 LED 显示的繁琐工作，将注意力更多地集中在系统的功能和创新。LED 条屏控制卡开发包，提供了详细的开发例子，为你系统集成和 2 次开发提供了很好环境。



3. 组装意义

LED 产业链已经很完善，所有的配件都可以很容易在网上买到，LED 的技术参数，日趋统一，行业标准基本形成，所有零配件都已经模块化。为自行组装 LED 屏幕奠定基础。LED 条屏，由于材料成本低，零售价格高，当批量向 LED 屏幕供应商采购的时候，成本和价格不好控制。最终用户并不熟悉 LED 屏幕，需要供应商提供安装和维护的服务，所以自行组装 LED 屏幕，在当地销售，可以获得最大利润。


举例：组装 1 个 128x16 点的单红的户内 LED 屏幕，通过连接 PC 串口更新屏幕的内容

3.1. 屏幕的组成

先让大家了解一下 LED 条屏构成，单元板，电源，控制卡，连线



单元板背面



单元板正面



开关电源 和 LED 条屏控制卡

(每样配件的图片) 3. 1. 1. 单元板

单元板是 LED 的显示核心部件之一，单元板的好坏，直接影响到显示效果的。单元板由 LED 模块，驱动芯片和 PCB 电路板组成。LED 模块，其实是由很多个 LED 发光点用树脂或者塑料封装起来点阵。

驱动芯片主要是 74HC595 74HC245/244 74HC138 4953。

户内条屏 常用的单元板规格有：

参数：D=3.75;点距 4.75mm 64 点宽 x16 点高，1/16 扫户内亮度。单红/红绿双色

参数解释：

发光直径：指的是发光点的直径 D=3.75mm

发光点距离 4.75mm ----根据观看者的距离选择，户内一般选择 4.75


单元板大小：64x16---最常用的单元板，最容易买到，价格也最便宜。

1/16 扫：单元板的控制方式。

户内亮度：指 LED 发光点的亮度，户内亮度适合白天需要靠日光灯照明的环境。

颜色：单红，最常用，价格也最便宜。双色一般指红绿，价格高。

如果你想做一个 128x16 点的屏幕，只需要用 2 个单元板串接起来就可以了。



3.1.2. 电源

一般使用的是开关电源，220V 输入，5V 直流输出。需要指出，由于 LED 显示屏幕属于精密电子设备，所以要采用开关电源，不能采用变压器。对于 1 个单红色户内 64x16 的单元板，全亮的时候，电流为 2A。

推理出，128x16 双色的屏幕全亮的时候，电流为 8A。应该选择 5V10A 的开关电源。

3.1.3. 控制卡

我们推荐使用低成本的条屏控制卡，可以控制 1/16 扫的 256x16 个点的双色屏幕，可以组装出最有成本优势的 LED 屏幕。该控制卡属于异步卡，就是说，该卡可以断电保存信息，不需要连接 PC 都可以显示储存在里面的信息。


详细信息请参阅 该控制卡的用户手册。<http://www.ledled.100shop.com/>

采购单元板的时候，请询问清楚参数，100% 兼容的单元板有：

08 接口 4.75mm 点距离 64 点宽 x16 点高，1/16 扫户内亮度。单红/红绿双色

08 接口 7.62mm 点距离 64 点宽 x16 点高，1/16 扫户内亮度。单红/红绿双色

08 接口 7.62mm 点距离 64 点宽 x16 点高，1/16 扫半户外亮度。单红/红绿双色



该控制卡采用 16PIN 08 接口 3.1.4. 关于 16PIN 08 接口

由于单元板和控制卡的厂家众多，所以单元板的接口式样众多，在组装 LED 屏的时候，必须先确定接口的一致性，才方便组装。这里只介绍最常用的 LED 接口：LED 行业编号：16PIN 08 接口：他的接口顺序如下：

2ABCDG1G2STBCLK161NNNENR1R2NN15 解释：

ABCD 为行选信号，STB(LT) 为锁存信号，CLK(CK) 为时钟信号，R1，R2，G1，G2 为显示数据，EN 为显示使能，N 为地 (GND)。确认单元板和控制卡的接口一致，就可以直接连接了。如果不一致，就需要自行制作转换线（转换一下线的顺序）

3.1.5. 连线

分为数据线，传输线，和电源线。数据线用于连接控制卡和 LED 单元板的排线，传输线用于连接控制卡和电脑。电源线，就是用来连接电源和控制卡，电源和 LED 单元板。连接单元板的电源线的铜芯直径不小于 1mm (毫米)

3.2. 配件制作


3.2.1. 排线(数据线)制作

排线和电脑机箱里面的数据线类似，只是线的宽度有点差异。可以在电脑城买到相关的材料。制作排线，需要一个工具，就是特殊的钳子（图片），可以大大提高工作效率和良品率。制作排线的材料有：排线，排线头，排线帽。这里要注意一下，如果你制作 16PIN (16 线) 的排线，需要购买 16PIN 的线和相应大小的排线头和帽。制作步骤，把线头用剪刀剪平，然后放头排线头，（注意线和头的平衡），然后放进压线钳的中央，用力压紧，然后把线绕过来，安装排线帽。排线帽很重要，可以有效保护排线，让排线更加结实，不要省。



(钳子照片 排线的 配件)3. 2. 2. 电源线制作

电源分为 220V 电源线和 5V 电源线。220V 电源线用于连接开关电源到市电，最好采用 3 脚插头，可以在五金店买到。这里着重讲述 5V 直流电的电源线，由于 5V 的电流比较大，最好采用铜芯直径在 1mm 以上的红黑对线（务必要红黑）。有条件的话，最好将线的两头装上金属附件



(如图) 3. 2. 3. RS232 线制作

RS232 线，用于连接电脑和控制卡，更新屏幕数据。这里需要用到 DB9 头和网线（可以在电脑城买到）。仔细观察 DB9 头，上面有数字的，将 5 连接棕，将 3 连接棕白。将网线夹紧，装好在 DB9 头。（这里很重要，一定要夹紧，自己用力拉几下，看看是否一拉就断）。然后用万用表测量一下两头，是否导通。这里需要指出，DB9 的头分公头和母头的。计算机后面的属于母座，所以要买个公插对应。如果不明白请仔细观察一下你的 PC。现在的笔记本一般没有串口，请购买一条 USB 转 RS232 串口的线




(DB9 的配件图片) 3.3. 布线指南

第一次安装，请严格按照步骤来操作，减少错误发生。

第1步：检查电源电压，找出直流正负连接开关电源，将220V电源线连接到开关电源，（确认连接正确后，连接到AC或者NL接线柱）然后插上电。会发现电源有个灯会亮，然后用万用表，直流档测量一下V+和V-之间的电压，确保电压在4.8V-5.1V之间，旁边有个旋钮，可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命，在亮度要求不高的场合，可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后，断开电源，继续组装其他部分。


第2步：先把电源关闭。将V+连接红色线，V-连接黑线，分别连接到控制卡和LED单元板，黑线接控制卡和电源的GND。红线连接控制卡的+5V和单元板的VCC。每个单元板1条电源线。完成后，请检查，连接是否正确。



电源连接示意图第3步：连接控制和单元板，用做好的排线，连接。注意方向，不能接反。请注意，单元板2个16PIN的接口，1个是输入，1个是输出，靠近74HC245/244的是输入，将控制卡连接到输入。输出连接到下一个单元板的输入。



第4步：连接RS232数据线，将做好的数据线一头连接电脑的DB9串口，另一头连接控制卡，将DB9的5脚（棕）连接到控制卡的GND，将DB9的3脚（棕白）连接到控制卡的RS232-RX。如果你的PC没有串口，可以到电脑城买条USB转RS232串口的转换线。



第5步：再次检查连线，是否正确，黑线连接的是-V和GND。红线连接的是+V和VCC +5V。

第6步：接通220V，正常情况下，电源灯亮，控制卡亮，屏幕有显示。如果不正常，请检查连线。或者查看错误检修。

第7步：打开下载的软件，设定屏幕的参数，发送字幕。具体参照软件使用说明。

如果屏幕出现两个单元板显示相同的内容，请把用软件设定屏幕的大小为8个汉字。

4. 软件使用说明-LED-UPDATE
到 <http://www.ledled.100shop.com/> 下载




图 2-14. 1. 简易使用步骤:

- 1 选择连接到控制卡的 PC 串口
- 2 点击<直接发送到屏幕>, 状态栏显示“SEND OK”
- 3 屏幕立即显示“在此输入显示信息”

4. 2. LED-UPDATE 详细说明:

4. 2. 1. 设定屏幕参数

点击<设定屏幕参数>





图 2-21 [在重设编号密码] 输入密码，默认密码为 123456

2 打勾<打勾为重新设定编号和屏幕大小>

3 选择[屏幕大小]，[屏幕新的编号]

4 确认无错后，点击<发送设置>

4.2.2. 批量信息保存到屏幕，自动循环显示

1 在信息框[在此输入显示信息]，输入要显示的内容，选择[效果]，和[重复次数]，然后按<提交到列表>，将信息保存到列表。

2 重复第一步骤。

3 点击<保存列表到屏幕>，将列表里面的信息保存到屏幕里面，这样即使断电，信息也不会丢失。

4.2.3. 删除信息

1 如果要全部删除屏幕里面的信息选择 [全部删除]，点击<删除信息>

2 如果要删除某个位置的信息，在 [全部删除]，选择你要删除的位置，点击<删除信息>

4.2.4. 发送独立信息。

1 在信息框，输入你要显示的内容。

2 在[不保存]，选择，[不保存]临时显示，断电将消失；[添加]保存到屏幕，不会覆盖已经存在的信息；[覆盖]选择[记录号]将信息保存到指定的位置，如果该位置已经有信息，将被覆盖。

4.2.5. 列表的保存和打开

点击<保存列表>，可以保存列表为文件。

点击<打开列表>，可以打开已经存在的列表文件。

4.3. 软件说明和图片的替换

如果你想将软件横眉的图片替换成你喜欢的图片，请将程序目录下面的图片文件 head.bmp 和 updata.bmp 替换成你需要图片。你可以用记事本打开 oem.dll 修改里面的内容。将你的联系信息写到里面。

5. 外框制作

外框分类：支架，简易框，不锈钢边框


5.1. 支架制作

根据不同的应用场合，外框要求不一样，我们先讲述内嵌安装的时候，不需要外框，但是需要一个安装支架。安装支架一般用铝型材，比较轻便，切割加工容易。我们也可以用万能角铁（就是有很多孔的直角形的铁条）。我们可以看到单元板背面有安装用的铜柱，是用来把单元板固定在支架，支架应该长一点，预留灯箱的安装孔。把单元板，控制卡，电源都固定在支架，数据线和 220V 电源线要绑在支架上，要绑好，打个结，不要扯几下，就掉。这样一个最简单的屏幕就组装好了。可以拿去安装在其他设备上面，如灯箱。

安装螺栓 和 铜柱 5.2. 简易框制作流程

我们看到买回来的单元板，会发现亮度不一，或者应用的场合可能有水花，这个时候就需要在屏幕表面贴一个有机玻璃，有机玻璃一般采用茶色，或者暗红色的。有机玻璃可以在广告和装饰材料店买到，是按斤买的。我们采用薄一点的，太薄可能容易弯曲。这里需要提醒，由于有机玻璃的切割需要技巧，最好在买的时候，准备好尺寸，让店铺帮你切割。对于一般场合，需要一个框，我们可以使用铝合金型材（例如截面是正方形的空心铝条），我

们可以去铝合金型材店买到。如果采用铝合金框的话，屏幕很小的话，可以把单元板直接固定在外框，强度足够的话，就不需要支架了。具体外框制作工艺，可以参考灯箱的制作。



5.3. 不锈钢框制作流程

我们可以看到，很多 LED 屏幕外框都是不锈钢的。其实不锈钢的外框，只是在简易边框的基础上，包一层薄薄的不锈钢皮。看上去美观，大方，增加附加值。至于包框的流程需要用到折边机，我们可以到厨具制作的小五金厂，代为加工。最好到专业 LED 外框专业制作店。专业店，最大的差别就是包边的接缝的很小。

5.4. 铝合金外框

我们可以到铝合金型材的材料店购买到符合屏幕厚度的材料，然后切割组装

6. 错误排除

6.1. 无显示

检查电源连接，确认电源灯和控制卡上灯是否亮，测量电源控制卡，单元板的电压，是否正常。如果电源正常，请检查控制控制卡与单元板的连接。采用替换配件的方法，排除错误。

6.2. 显示混乱

情况 1，2 个单元板显示相同的内容。--请用软件，重新设定屏幕的大小。

情况 2，很暗。--请用软件，设定 OE 电平。

情况 3，隔行亮。数据线接触不好，请重新连接。

情况 4，某些汉字显示不正常。--属于正常，不在国标字库内的汉字和符号。

情况 5，屏幕某些区域没显示。更换单元板。

6.3. 无法更新屏幕数据

1，采用广播地址，发送。看看是不是屏幕编号错了。

2，检查串口号 是否正确，串口是否被占用。

3，检查连线，是否正确，是否断了。

7. 工具和配件

必备工具：

数字万用表，40W 烙铁，焊锡丝（要买最贵，不要贪便宜），松香，螺丝刀，排线压线钳，剪刀，

常用配件一览：

控制卡，单元板，电源，电源线，电源插头，5V 电源线，排线，排线头，网线，串口头