

测量止口深度检具

江苏太平洋精密锻造有限公司 (225500) 李利平

图1是某汽车后桥差速器半轴锥齿轮零件， ϕD_2 孔因装配需要，其轴向尺寸 L 控制较严，有公差要求。以公司现有量具，可利用深度尺测量 L_2 ，用专用检具测量 L_1 。方法是：分别测出A面到B面之间的轴向尺寸和锥齿轮节锥顶点C点到A面的轴向尺寸，计算其和值就得到 L 尺寸。即 $L = AB + AC$ 。但此法也有以下不足：①确定 L 尺寸时，要经过两次测量和一次计算过程，易产生较大测量误差和计算错误。②因测量步骤较多，当待测数量较大时，测量效率不高。因该零件批量较大，要求逐件检验，以上方法不能满足生产需要，为此，设计了此专用检具，在实际检测中取得较好效果。




图 1




图 3

 (收稿日期: 20060420)

图 2 为检具图。滑心 5 与套体 4 配合可在套体孔内自由滑动，且在弹簧 6 的作用下伸出，定位齿模 1 靠螺钉 11 固定在套体 4 上。百分表的测头用 M4 螺钉固定在盖体上，盖体靠螺钉 10 固定在套体 4 上，基准样件 12 可用来调整百分表的基准。挡圈 2 和垫片 3 用来限制滑心的行程。

测量步骤如下：①调基准。先将滑心的测头部分放进基准样件的 ϕD_2 孔中，握住检具体以定位齿模 1 的齿形定位，稍加用力，压缩弹簧，使基准样件齿面与定齿模面贴合，保持此状态不变，将百分表测头插入检具体中的适当位置固定，然后将百分表调零。②检测零件。采用同样的方法，先将滑心 5 的测头部分放进工件的 ϕD_2 孔中，并压缩弹簧，使工件齿面与定位模齿面贴合，此时百分表的读数，即为被测件尺寸与基准值的偏差值。




图 2

1. 定位齿模
 2. 挡圈
 3. 垫片
 4. 套体
 5. 滑心
 6. 弹簧
 7. 盖体
 8. 百分表
 9. 螺钉 M4
 10. 螺钉 M5
 11. 螺钉 M8
 12. 基准样板

用此检具测量，不但效率高，而且数值准确直观。但使用中应注意以下两点：①调好检具后，避免磕碰，以免基准改变。②百分表指针读数与被测件的实际偏差值符号正好相反。 (收稿日期：20060301)